

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICÍPIO: JUAZEIRO - BA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPADO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

CONTRATADA: BULOKE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PERÍODO: 02/03/2026 À 17/04/2026

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 582/2025

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.

FEIRA DO SÃO CAETANO



Foto 1: Levantamento planialtimétrico.



Foto 2: Levantamento planialtimétrico na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT5E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT5E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 3: Levantamento planialtimétrico na Rua I.



Foto 4: Levantamento planialtimétrico na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 5: Execução de escavação horizontal na Rua Madre Pérola.



Foto 6: Execução de escavação horizontal na Rua Madre.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 7: Execução de escavação horizontal na Rua Madre.



Foto 8: Execução de escavação horizontal na Rua Agapanto

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 9: Carga de solo para bota-fora.



Foto 10: Execução de escavação horizontal na Rua Projetada 3.

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 11: Execução de escavação horizontal na Rua Projetada 3.



Foto 12: Execução de escavação horizontal na Rua Madre Pérola.

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 13: Execução de escavação horizontal na Rua Madre Pérola.



Foto 14: Execução de escavação horizontal na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 15: Execução de escavação horizontal na Rua Madre Pérola.



Foto 16: Carga de solo na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083



Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 17: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 18: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.

Assinado por 4 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 19: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 20: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.

Assinado por 4 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083



Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 21: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 22: Carga de solo na Rua Madre Pérola.

Assinado por 4 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 23: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 24: Umidificação de base na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 25: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 26: Escavação horizontal de solo na Rua Santa Sofia.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 27: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 28: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083



Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 29: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 30: Escavação horizontal de solo na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 31: Carga de solo na Rua Madre Pérola.



Foto 32: Carga de solo na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083



Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



8 de abr. de 2026 15:13:16
9,4263S 40,4888W

Foto 33: Execução de base em solo brita na Rua Projetada 3.



8 de abr. de 2026 15:08:22
9,4266S 40,4888W

Foto 34: Execução de base em solo brita na Rua Projetada 3.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083



Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 35: Carga de material para execução de solo brita na Rua Projetada 3.



Foto 36: Execução de base em solo brita na Rua Projetada 3.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 37: Execução de base em solo brita na Rua Projetada 3.



Foto 38: Umidificação de solo para compactação.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 39: Compactação base Rua Madre Pérola.



Foto 40: Escavação na Rua Agapanto.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 41: Escavação na Rua Agapanto.



Foto 42: Escavação na Rua Agapanto.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 43: Escavação na Rua Agapanto.



Foto 44: Umidificação de solo na Rua Agapanto.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083



Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 45: Compactação de base na Rua Agapanto.



Foto 46: Execução de piso sextavado moldado in loco.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 47: Execução de piso sextavado moldado in loco



Foto 48: Adensamento com régua vibratória de concreto moldado in loco.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 49: Execução de junta de dilatação em concreto moldado in loco.



Foto 50: Execução de junta de dilatação em concreto moldado in loco.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 51: Execução piso em concreto sextavado moldado in loco.



Foto 52: Execução de junta de dilatação em concreto moldado in loco.

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 53: Adensamento com régua vibratória de concreto moldado in loco




Foto 54: Execução de base na Rua Madre Pérola.

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 55: Execução de base na Rua Madre Pérola.



Foto 56: Execução de piso sextavado moldado in loco.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 57: Execução de piso sextavado moldado in loco.



Foto 58: Execução de piso sextavado moldado in loco.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 59: Execução de meio fio extrusado na Rua Projetada 3.



Foto 60: Execução de meio fio extrusado na Rua Projetada 3.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 61: Execução de meio fio extrusado na Rua Projetada 3.



Foto 62: Execução de meio fio extrusado na Rua Projetada 3.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 63: Execução de meio fio extrusado na Rua Madre Pérola.



Foto 64: Execução de meio fio extrusado na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 65: Execução de meio fio extrusado na Rua Madre Pérola



Foto 66: Execução de meio fio extrusado na Rua Madre Pérola

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/CT15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código CT15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 67: Execução de meio fio extrusado na Rua Agapanto.



Foto 68: Execução de meio fio extrusado na Rua Agapanto.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 69: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.



Foto 70: Execução de meio fio extrusado na Rua Agapanto.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083



Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 71: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.



Foto 72: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 73: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.



Foto 74: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 75: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.



Foto 76: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 77: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.



Foto 78: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 79: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.



Foto 80: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 81: Execução de piso sextavado moldado in loco na Rua Madre Pérola.



Foto 82: Instalação de placa de obra.

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.tdoc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083> e informe o código C15E-8D7F-9C4A-5083

Relatório Fotográfico

CT-052/2025 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPA-DO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.



Foto 83: Instalação de placa de obra.

Juazeiro, 17 de abril de 2026.

**Patrick Fróis
Andrade** Assinado de forma digital
por Patrick Fróis Andrade
Dados: 2026.04.24
14:47:33 -03'00'

PATRICK FRÓIS ANDRADE
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051765267-6

Assinado por 2 pessoas: Patrick Fróis Andrade e TÉCIO MATUZALEN MARTINS FAUSTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/C15E-8D7F-9C4A-5083>

