

PRÉDIO PÚBLICO - AV PAULO RIOS CAMPELO, JUAZEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-ADEQUAÇÃO DE PISO;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-REVISÃO COMPLETA DE TELHADO;

Assinado por 1 pessoa: MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/51BF-5897-6F13-665A> e informe o código 51BF-5897-6F13-665A

PRÉDIO PÚBLICO - AV PAULO RIOS CAMPELO, JUAZEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
 - CONCRETAGEM E PINTURA DE PORTAL;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
 - REVITALIZAÇÃO E PINTURA DE MURO NA PARTE INTER E EXTERNA




PRÉDIO PÚBLICO - AV PAULO RIOS CAMPELO, JUAZEIRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
- REVITALIZAÇÃO E PINTURA DE PORTÃO;

Documento assinado digitalmente
 **ITAI QUERINO SOARES**
Data: 04/02/2026 17:08:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data de início 14 de novembro de 2025.

Data de finalização do serviço 31 dezembro de 2025.

Assinado por 1 pessoa: MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/51BF-5897-6F13-665A> e informe o código 51BF-5897-6F13-665A

QUADRA JOÃO PAULO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
-INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
-HIPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA

QUADRA JOÃO PAULO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

		
<p>ANTES</p>	<p>DURANTE</p>	<p>DEPOIS</p>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- CONCRETAGEM DE PISO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

		
<p>ANTES</p>	<p>DURANTE</p>	<p>DEPOIS</p>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- TRATAMENTO E PINTURA QUADRA DE SKATE



QUADRA JOÃO PAULO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- CONCRETAGEM DE CALÇADA , INSTALAÇÃO DE LEITREIRO, GRAMA SINTÉTICA E REFLETOR DE PISO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- PINTURA PAREDES ÁREA EXTERNA

Assinado por 1 pessoa: MARIO DOS SANTOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/51BF-5897-6F13-665A> e informe o código 51BF-5897-6F13-665A

QUADRA JOÃO PAULO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

<p>ANTES</p>	<p>DURANTE</p>	<p>DEPOIS</p>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE EUCALIPTO (LIXEIRAS E BANCOS)

<p>ANTES</p>	<p>DURANTE</p>	<p>DEPOIS</p>


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- PINTURA DE CALÇADAS EXTERNAS

Assinado por 1 pessoa: MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.10cc.com.br/verificacao/51BF-5897-6F13-665A> e informe o código 51BF-5897-6F13-665A

QUADRA JOÃO PAULO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-LIMPEZA E APLICAÇÃO DE SEIXO ROLADO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-ADEQUAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRA JOÃO PAULO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA FRENTE E ATRAS DA QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

-PINTURA DE ARTES NA FACHADA

Data de início 15 de outubro de 2025.

Data de finalização do serviço 27 de novembro de 2025.